
Headlight Repair Kit

Standox Reiniger - Standox 1K Scheinwerfer Primer U3040 - Standox 2K Kristall-Klarlack K9035



Het alternatief – restauratie in plaats van vervanging

Polycarbonaat lenzen van koplampen van een voertuig worden permanent blootgesteld aan verschillende effecten. UV-licht, beschadigingen tijdens het parkeren en andere mechanische invloeden zorgen ervoor dat de oppervlakken van de polycarbonaatlenzen mat worden of laten krassen en vlekken achter.

Beschrijving:

Modern reparatiesysteem met hoogwaardige verfmaterialen in spuitbussen. Ontwikkeld voor het herstellen van kleine krassen en vergeling van koplampenlenzen gemaakt van polycarbonaat.

Kenmerken:

- Speciaal verfsysteem
- Herstellen in plaats van kostbare vervanging
- De watergedragen Standox 1K-Scheinwerfer-Primer U3040 beschermt polycarbonaat, biedt hechting aan de ondergrond en aan onze Standox 2K-Kristall-Klarlack K9035
- Blijvende bescherming dankzij de beschermende aflak

Gebruik:

Voor het repareren van oppervlakkige verweringsdefecten en krassen of steenslag.

Let op: polycarbonaat lenzen met vervorming, scheuren, gaten en breuken mogen niet worden gerepareerd. De koplamp moet volledig worden vervangen.

Productinfoladen

[↓ Downloaden](#)



Standex Reiniger



Standex 2K-Kristall-Klarlack
K9035



Standex 1K-Scheinwerfer-
Primer U3040



http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_be/nl_NL/products/headlight-repair.print.html